



OB-008-Ölbeize

Oparta na oleju lnianym bejca rozpuszczalnikowa o bardzo długim czasie otwartym



Kolor	Formy dostawy		
	Ilość na palecie	360	96
	Jedn. opak.	1 l	5 l
	Rodzaj opakowania	kanister blaszany	pojemnik blaszany
	Kod opakowania	01	05
	Nr art.:		
bezbarwny	2787	■	
intensywna biel	2788	■	
orzech (RC-660)	2789	■	
dąb jasny (RC-365)	2790	■	
teak (RC-545)	2791	■	
heban (RC-790)	2792	■	
srebrnoszary (RC-970)	2793	■	
kolory niestandardowe	2794	■	■

Obszary stosowania



- Do drewna stosowanego we wnętrzach
- Szczególnie nadaje się do drewna iglastego i gruboporowatych gatunków drewna (np. dębiny)
- Do drewnianych podłóg i schodów
- Do mebli i elementów zabudowy wnętrz
- Do stosowania pod powłokami uszlachetniającymi na bazie wosków i żywic alkidowych
- Samodzielnie: jako olej do impregnacji/barwienia na powierzchniach narażonych na niewielkie zużycie
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości



- Wzajemnie mieszalne kolory bazowe, gotowe do użycia
- Długi czas otwarty umożliwiający aplikację bez tworzenia śladów tarcia przejść na dużych powierzchniach
- Intensywnie barwi
- Produkt na bazie surowców odnawialnych (olej lniany i naturalna żywica)
- Nie zawiera kobaltu i MEKO



Dane techniczne produktu

Czas wypływu z kubka ISO 3 około 45

Spoiwo olej lniany / naturalna żywica

Gęstość (20 °C) około 0,82 g/m³

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

➤ **Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**

Informacje dodatkowe

➤ **Farbtonkarte**
➤ **Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Spritzverfahren**

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

➤ **HWS-112-Hartwachs-Siegel (1826)**
➤ **HSO-118-High-Solid-Öl ^[eco] (7708)**

Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.
Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.
- **Przygotowania**
Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.
Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.
Szlif drewna wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 80-150.
Im grubszy szlif, tym intensywniejsze zabarwienie, nadawane przez warianty pigmentowane.

Sposób stosowania



Materiał starannie rozmieszczać.
Malowanie wałkiem, pędzlem, szpachlowanie, nanoszenie padem
Po każdej aplikacji nadmiar materiału należy zebrać po około. 20 - 30 minutach, za pomocą niekłaczącej ściereki bawełnianej.
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze



Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.
Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.
Niebezpieczeństwo samozapłonu
Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ściereki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

- **Schnięcie**
Pyłosuchość powłoka osiąga po ok. 4 godzinach
Dalsza obróbka natryskowa możliwa jest po upływie ok. 6 godzin. Wałkiem można malować po ok. 14 godzinach
Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.



Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

■ Rozcieńczanie

W razie potrzeby rozcieńczyć dodając nie więcej niż 2 % rozcieńczalnika V 101.

Bejca bezbarwna OB-008-Ölbeize jest materiałem bazowym do rozcieńczania i regulowania lub osłabiania intensywności koloru.

Wskazówki

Ze względu na zdejmowanie nadmiaru intensywność kolorów jest ograniczona (np. bardzo ciemne odcienie i biel). W celu uzyskania maksymalnej intensywności barwy maksymalnie 5 % tego produktu można dodać do powłoki zamykającej.

Narzędzia / czyszczenie




Ławkowiec, wałek welurowy lub moherowy o krótkim włosiu (3-5 mm), maszyna jednotarczowa z białym padem nanoabrazyjnym, zwitki gazy / niestrzępiąca się tkanina bawełniana, stal nierdzewna / szpachelka sprężysta

Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / trwałość



W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące.

Bezpieczeństwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność